



Movement that inspires

Campanie rechemare service

Model: XCeed

Intervenție: Înlocuire siguranțe HCA

Risc: pericol de incendiu în compartiment motor

Autoturisme afectate: produse în perioada 03.12.2019 - 14.08.2023

VIN No.
U5YH5F1AGRL041556
U5YH5F1AGPL040392
U5YH5F1AGPL040397
U5YH5F1AGPL040411
U5YH5F1AGPL040408
U5YH5F1AGPL040398
U5YH5F1AGPL040396
U5YH5F1AGPL040395
U5YH5F1AGPL040391
U5YH5F1AGPL039692
U5YH5F1AGPL039680
U5YH5F1AGPL039676
U5YH5F1AGPL039062
U5YH5F1AGPL038298
U5YH5F1AGPL037627
U5YH5F1AGPL034464
U5YH5F1AGNL033146
U5YH5F1AGNL033147
U5YH5F1AGNL033060
U5YH5F1AGNL032757
U5YH5F1AGNL031298
U5YH5F1AGNL031262
U5YH5F1AGNL029801
U5YH5F1AGNL029395
U5YH5F1AGNL029381
U5YH5F1AGNL028796

U5YH5F1AGNL028771
U5YH5F1AGNL027787
U5YH5F1AGNL026452
U5YH5F1AGNL026183
U5YH5F1AGNL026172
U5YH5F1AGNL021619
U5YH5F1AGML009669
U5YH581AGLL006539
U5YH581AGLL006542
U5YH581AGLL006541
U5YH581AGLL006537
U5YH581AGLL005851
U5YH5F1AGLL001728
U5YH5F1AGLL001791
U5YH5F1AGLL001778
U5YH5F1AGLL001770
U5YH5F1AGLL001763
U5YH5F1AGLL001762
U5YH5F1AGLL001759
U5YH5F1AGLL001737
U5YH5F1AGLL001676
U5YH5F1AGLL000818
U5YH5F1AGLL000806
U5YH5F1AGLL000799
U5YH5F1AGLL000796
U5YH5F1AGLL000792
U5YH5F1AGLL000788
U5YH5F1AGLL000787