



Movement that inspires

Campanie rechemare service

Model: OPTIMA TF

Intervenție: Înlocuire siguranțe HECU

Risc: pericol de incendiu în compartiment motor

Autoturisme afectate: produse în perioada 09.02.2010 - 29.06.2015

V.I.N
KNAGN414AC5240654
KNAGN414AC5273706
KNAGN414BD5295764
KNAGN414BD5295765
KNAGN414BD5295763
KNAGN414BD5295766
KNAGN414BD5296029
KNAGN414AD5310955
KNAGN414AD5311296
KNAGN414AD5311300
KNAGN414AD5310953
KNAGN414AD5310954
KNAGN414AD5333675
KNAGM414AD5355612
KNAGN414BD5355993
KNAGN414BD5355994
KNAGM419AD5358826
KNAGN414AD5392367
KNAGN414AE5525467
KNAGN414AE5525466
KNAGN414AE5525465
KNAGN414AF5574507
KNAGN414AF5574508
KNAGN414AF5617147
KNAGN414AF5617150
KNAGN414AF5642909
KNAGN414AF5642910
KNAGN414AF5643076
KNAGN414AF5657220

KNAGN414AF5657218
KNAGN414AF5657219
KNAGN414AF5657421
KNAGN414AF5657420